

○耐震診断結果及び耐震化状況の詳細について

※耐震性のある建物(昭和57年以降に建築の建物)は表記していません。

※構造・階数の欄のRCは鉄筋コンクリート造、Sは鉄骨造を表しています。

学校名	施設の概要					耐震診断結果			耐震化の状況		
	棟	棟番号	建築年月	構造・階数	保有面積	診断年度	診断時 Is値	診断時 q値 (CT×SD値)	補強年度	補強後 Is値	補強後 q値 (CT×SD値)
北小学校	特別教室棟	3-1	S50.12	RC・3階	1,763	H17	0.73	0.89	H18	0.93	1.11
	体育館	2-1	S42.03	S・2階	961	H13	0.48	1.10	H14	1.03	(1.05)
南小学校	普通教室棟	1-1	S46.03	RC・3階	1,132	H9	0.35	0.94	H10	0.81	1.05
		1-2	S46.06	RC・3階	885						
		1-3	S46.06	RC・3階	469						
	特別教室棟	2	S48.02	RC・3階	1,612	H9	0.45	1.07	H10	0.74	1.09
	体育館	4	S48.08	RC・2階	1,083	H9	0.20	0.38	H10	0.83	1.54
中学校	北校舎棟	1-1	S37.02	RC・3階	1,148	H9	0.38	0.72	H11	0.74	1.02
		1-2	S40.11	RC・3階	1,746						
	南校舎棟(西側)	2-1	S44.12	RC・3階	1,157	H9	0.18	0.58	H11	0.74	1.01
		2-2	S52.02	RC・3階	433						
	南校舎棟(東側)	2-3	S52.02	RC・3階	762	H9	0.59	0.77	H11	1.08	1.11
	自転車置場	3	S45.04	S・1階	364	H22	0.49	1.96	H23	0.74	2.96