


令和6年度通学路関係PTA要望検討結果

番号	要望内容	検討結果
1	横断してそのまま直進する通学路に変更する予定のため、公園前交差点に横断歩道を設置してほしい。	緑ペイント塗装をR6実施します。 外側線の塗装をR6実施します。
2	急に狭くなるところで、歩行者や自転車が入り乱れて通り危険なため、片側(西側)に緑ペイント塗装。	緑ペイント塗装をR6実施しました。
3	見通しが悪く、交通量が多い。地元以外の車も多く利用しているため、通学路とわかるように「通学路」路面表示または、看板設置。	「子ども注意」の路面標示をR7実施します。 看板をR6設置します。
4	交通量が多く、スピードが出ている車も多いので危険であるため、信号のない各交差点に横断歩道設置、速度制限標識設置。「通学路」路面表示、カラー塗装、表示・文字等塗り直し。ハンプの設置。看板設置。カーブミラー大型化。	薄くなった路面表示の塗り直しを検討します。 次回カーブミラーの交換時に検討します。 「止まれ」の塗り直しをR6実施します。
5	トラックなどの大型車が多い。スピードが出ている自動車が多い。また、停止線が消えかけており、信号を待つ位置がわからず道路にはみ出てしまい危険なため、ポストコーンまたはガードレールなどの設置。停止線、横断歩道塗り直し。	区画線の塗り直しを実施します。 停止線、横断歩道の塗り直しをR6実施します。
6	車1台しか通行できない幅で歩道や外側線がない。また、ホテル側への横断が危険なため、緑ペイント塗装か外側線の設置。	セットバック済の箇所を外側線の塗装をR7実施します。 緑ペイント塗装をR7実施します。
7①	緑ペイント塗装の消えかけ、2か所ポストコーンの外れ、注意喚起看板色あせがあるため、グリーンベルト塗り直し、ポストコーン修理または交換、看板交換。	緑ペイント塗装、ポストコーンの設置をR7実施します。
7②	カーブミラーの注意表示が消えており、破損もある。横断するところの緑ペイント塗装がなく途切れているため、カーブミラーの整備。緑ペイント塗装の途切れ部分の塗装。見通しが悪いいため、一時停止線、標識整備。	カーブミラー注意表示の変更を検討します。 緑ペイント塗装をR7実施します。 ◇の塗り直しを塗り直しを実施します。
8	道は細いが幹線道路の抜け道になっており交通量が多く、渡るのに危険であるため、車のほうに通学路とわかるように横断歩道の設置、ハンプの設置。道路に黄色の塗装があるが、薄くなっているため、塗り直し。	カラー塗装の塗り直しをR6実施しました。
9	歩道と車道の区別がなく、車の通行量が少なくない。スクールゾーンの文字が消えかけているため、外側線を書く、スクールゾーンの文字を塗り直し。	外側線の塗装をR7実施します。 路面標示の塗り直しをR7実施します。

10	T字路 停止線「止まれ」があるが、車が歩道まで出てくるため、歩道があるとわかるようにカラー塗装、歩道に「車に注意」の路面表示。	カラー塗装をR7実施します。
11	狭く、カーブしている下り道を車がスピードを上げて下っているため、「スクールゾーン」「減速」等の路面表示。	危険について児童に指導します。
12	坂道を、スピードを出して下る自動車や自転車が、交通量も多いが、歩行者との分離がなされていないため、路側帯に緑ペイント塗装、ポストコーンの設置。	緑色の路面標示テープをR7設置します。 自転車の乗り方については、生徒に指導します。
13	ノーブレーキで出てくる車があり危険なため、カーブミラーの設置。	危険について児童に指導します。 「止まれ」赤枠の塗装をR7実施します。
14	通学路に空き家があり、不法投棄、窓ガラスの破損、動物の住処、ハチの巣ができていたりして危険であり、大雨が降ると通学路の道まで泥水があふれて危険なため、撤去。	所有者に確認します。 水路の清掃をR6実施します。
15	子どもが通行している、西側からT字路に向かって徐行せず走ってくる車が多く危険なため、「止まれ」の標識の設置、車の徐行をうながす看板の設置。	中学生への指導を強化します。 看板をR6設置します。 赤色のカラー塗装をR7実施します。
16	仮設校舎敷地からの出入り口に標識がないため、「飛び出し注意」等の看板の設置。	路面表示シールでR6対応します。
17	車通りが多く、道幅が狭い。橋からの下り坂もあり、車・自転車ともスピードが出やすいため、時間帯による「減速」や、「通学路」の表示。	区画線の塗り直しを実施します。
18	停止線無く、減速する車や一時停止する車両も見られないため、横断歩道の設置、看板の設置、停止を促す標識、減速を促す路面表示。	路面標示の塗り直しをR7実施します。
19	優先道路がわかりにくいのか、左右の確認がしづらいのか、自転車の飛び出しが多いため、一時停止線、「止まれ」の標識の設置。	中学生への指導を強化します。
20	ミラーがあるが見通しが悪いがミラーが古い。自転車が斜め横断で車の停止線を割って飛び出し、停止線で止まっても衝突する恐れがあるため、停止線をもう少し手前に設置、ミラーを大型に変更。	斜め横断については、生徒に指導します。 次回カーブミラーの交換時に検討します。

川越北小学校区



川越南小学校区

